



TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
TÜV SÜD D-Expert
Eyüp Sultan Mh. Mehmet Akif Cad. Zula Sk. No:10F Samandıra, Sancaktepe
34885 İstanbul



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 30/07/2019 / 09:53 Bayi no.: 34-02
Rapor No.: TR34-02-092035 Sayfa: 1 / 7

Full Plus Ekspertiz



34-BOD121

Eksper / imza



D-Expert



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜV SÜD D-Expert

Eyüp Sultan Mh. Mehmet Akif Cad. Zula Sk. No:10F Samandıra, Sancaktepe
34885 İstanbul



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 30/07/2019 / 09:53 Bayi no.: 34-02
Rapor No.: TR34-02-092035 Sayfa: 2 / 7


Araç Bilgileri

Plaka	34-BOD121	Ruhsat Sahibi	N11
Renk	GRİ	Üretici	Seat
Km	13144	Model	LEON
Yakıt Cinsi	Dizel	Model Yılı	2018
Şase no	VSSZZZ5FZJR183483	Bir Sonraki Muayene Tarihi	01/07/2021

Yukarıda bilgileri yazılı aracın kontrolü TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Bayi personeli tarafından yapılmış olup Aşağıdaki sistemler kontrol edilmiştir.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| I. Kaporta Boya | VI. Direksiyon Sistemi |
| II. Fren Testi | VII. Egzos Sistemi |
| III. Yüreyen Aksam | VIII. Aydınlatma Sistemi |
| IV. Araç İç kontrolleri | IX. Yanal K. ve Süspansiyon Testi |
| V. OBD (Diagnostik Kontrol) | X. Dinometre Testi |

Kaporta Kontrolü (Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B Boyalı B/2Lokal boya D Değişmiş



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜV SÜD D-Expert

Eyüp Sultan Mh. Mehmet Akif Cad. Zula Sk. No:10F Samandıra, Sancaktepe
34885 İstanbul



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 30/07/2019 / 09:53 Bayi no.: 34-02
Rapor No.: TR34-02-092035 Sayfa: 3 / 7

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1,4 m/km	-3,0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	67	2
2. Aks	70	74	4

%0 %20 %40 %100



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilir değeri farkı max.%30 'dur.

Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	306	267	12
2. Aks	184	203	9
El Freni	120	100	16

Fren değerleri elektronik rollerli fren test cihazı ile alınmıştır. Cihazın bakımı ve kalibrasyonu düzenli yapılmaktadır. Avrupa Birliği ölçüm metotları uygulanmaktadır. Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Diş Derinliği	Typ
1	225/45R17 91W	4,0mm / 4,0mm	Yaz lastik / Yaz lastik
2	225/45R17 91W	5,0mm / 5,0mm	Yaz lastik / Yaz lastik

M1 sınıfı araçlarda, yönetmeliğe göre, lastik diş derinliği minimum 1,6mm olmalıdır.




Aracın Geliř Tarihi / Saati: 30/07/2019 / 09:53 Bayi no.: 34-02

Rapor No.: TR34-02-092035 Sayfa: 4 / 7

Dinamometre Ölçüm Deęerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test hızı
415,0	319,77	72,9	99,0
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	100,9	16,9	100%
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafięi





TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜV SÜD D-Expert

Eyüp Sultan Mh. Mehmet Akif Cad. Zulal Sk. No:10F Samandıra, Sancaktepe
34885 İstanbul



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 30/07/2019 / 09:53 Bayi no.: 34-02
Rapor No.: TR34-02-092035 Sayfa: 5 / 7

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

30.07.2019

Araç: Seat Leon SC 1.6 16V TDI

Motor kodu: DDYA

Üretim yılı: 16-

Kilometre durumu13144 (kontrol eden kişi tarafından girilen)

Lisans numarası: 34-BOD121

VIN: VSSZZSFZJR183483 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 30.07.2019 09:58:07 / Dexpert Sancaktepe

Konfor Işık kontrolü sol 2 0
Konfor Işık kontrolü sağ 2 0
Konfor PARK ASİSTANI 1
Konfor Sürücü kapısı elektronik 1
Konfor Ön sağ koltuk kapısı elektronik 1
Konfor Diyag. arayüzü veri yolu 0
Konfor Çok işlevli modül 0
Şanzıman Şanzıman elektroniği 0
Direksiyon Direksiyon asistanı 3
Direksiyon Direksiyon sütunu modülü 0
Ses/Video Bilgi elektroniği 0

Hata kodu / Genel sorgulama /

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Parça grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği 1

ABS Fren elektroniği 2

Hava yastığı Hava yastığı 0

A/C sistemi A/C/kalorifer 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 0

Konfor Gösterge grubu 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Araç fotoğrafları





TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜV SÜD D-Expert

Eyüp Sultan Mh. Mehmet Akif Cad. Zulal Sk. No:10F Samandıra, Sancaktepe
34885 İstanbul



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 30/07/2019 / 09:53 Bayi no.: 34-02
Rapor No.: TR34-02-092035 Sayfa: 6 / 7

Diğer



Çamlar
Ön cam fitili > deforme olmuş



Çamlar
Ön cam > Taş izi



Çampon, ön
Ön tampon > Rötüş



Çampon, ön
Ön tampon > delinmiş



Elektrik donanımı/Pano
Akü > Test Sonucu

Tramer Sorgulaması



***3483 şasi nolu SEAT LEON 1.6 TDI 115 DSG S&S STYLE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜV SÜD D-Expert

Eyüp Sultan Mh. Mehmet Akif Cad. Zula Sk. No:10F Samandıra, Sancaktepe
34885 İstanbul



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 30/07/2019 / 09:53 Bayi no.: 34-02
Rapor No.: TR34-02-092035 Sayfa: 7 / 7

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruş ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmış

Araç test sürüşü yapılmış

- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilerek onarılması gibi durumlar.
- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağına da garanti etmez.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.

Aracın teslim tarihi ve saati: 30/07/2019 / 13:48

Müşteri Adı/Soyadı:

İmzası: