



TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.

TÜV SÜD D-Expert

Eyüp Sultan Mh. Mehmet Akif Cad. Zulal Sk. No:10F Samandıra, Sancaktepe
34885 İstanbul



Aracın Geliř Tarihi / Saati: 22/07/2020 / 12:41 Bayi no.: 34-02
Rapor No.: TR34-02-136531 Sayfa: 1 / 7

Full Ekspertiz



34-CTN340

Eksper / imza



D-Expert



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜV SÜD D-Expert

Eyüp Sultan Mh. Mehmet Akif Cad. Zulal Sk. No:10F Samandıra, Sancaktepe
34885 İstanbul



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 22/07/2020 / 12:41 Bayi no.: 34-02
Rapor No.: TR34-02-136531 Sayfa: 2 / 7


Araç Bilgileri

Plaka	34-CTN340	Ruhsat Sahibi	N11
Renk	Kırmızı	Üretici	Renault
Km	72991	Model	Clio
Yakıt Cinsi	Dizel	Model Yılı	2015
Şase no	VF15R2L0H52752980	Bir Sonraki Muayene Tarihi	10/03/2022

Yukarıda bilgileri yazılı aracın kontrolü TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Bayi personeli tarafından yapılmış olup Aşağıdaki sistemler kontrol edilmiştir.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| I. Kaporta Boya | VI. Direksiyon Sistemi |
| II. Fren Testi | VII. Egzos Sistemi |
| III. Yüreyen Aksam | VIII. Aydınlatma Sistemi |
| IV. Araç İç kontrolleri | IX. Yanal K. ve Süspansiyon Testi |
| V. OBD (Diagnostik Kontrol) | |

Kaporta Kontrolü (Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B Boyalı B/2 Lokal boya D Değişmiş



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜV SÜD D-Expert

Eyüp Sultan Mh. Mehmet Akif Cad. Zula Sk. No:10F Samandıra, Sancaktepe
34885 İstanbul



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 22/07/2020 / 12:41 Bayi no.: 34-02
Rapor No.: TR34-02-136531 Sayfa: 3 / 7


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,0 m/km	1,0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	57	56	1
2. Aks	55	53	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilir değer farkı max.%30 'dur.

Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	260	250	3
2. Aks	220	200	9
El Freni	190	180	5

Fren değerleri elektronik rollerli fren test cihazı ile alınmıştır. Cihazın bakımı ve kalibrasyonu düzenli yapılmaktadır. Avrupa Birliği ölçüm metotları uygulanmaktadır. Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.



Fren sistemi
Fren diskleri ve balataları, ön
> aşınmış

Lastikler

Aks	Ebat	Diş Derinliği	Typ
1	195/55R16 87H	4,0mm / 4,0mm	Yaz lastik / Yaz lastik
2	195/55R16 87H	4,0mm / 4,0mm	Yaz lastik / Yaz lastik

M1 sınıfı araçlarda, yönetmeliğe göre, lastik diş derinliği minimum 1,6mm olmalıdır.

Jant/Lastik	Tekerlek/Lastik - Uyarı lambası yanıyor
-------------	---



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜV SÜD D-Expert

Eyüp Sultan Mh. Mehmet Akif Cad. Zulal Sk. No:10F Samandıra, Sancaktepe
34885 İstanbul



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 22/07/2020 / 12:41 Bayi no.: 34-02
Rapor No.: TR34-02-136531 Sayfa: 4 / 7



Jant/Lastik
Lastik, ön > hasarlı



Jant/Lastik
Lastik, ön > hasarlı



Jant/Lastik
Lastik, arka > hasarlı



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜV SÜD D-Expert

Eyüp Sultan Mh. Mehmet Akif Cad. Zulal Sk. No:10F Samandıra, Sancaktepe
34885 İstanbul



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 22/07/2020 / 12:41 Bayi no.: 34-02
Rapor No.: TR34-02-136531 Sayfa: 5 / 7

OBD Genel Arıza Tarama

Araç fotoğrafları



Çizik



Çamurluk, sol
Çamurluk, sol > Çizik



Tampon, arka
Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sağ arka
Çamurluk, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka
Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ ön
Kapı, sağ ön > Çizik



Dikiz aynası, sağ
Dış dikiz aynası > Çizik

Diğer

Direksiyon sistemi

Direksiyon sistemi - Ses yapıyor

Şanzıman

Debriyaj - aşınmış

Marşbiyel, sağ

Marşbiyel, sağ - boyalı

Kaporta

C-direk, sağ - boyalı



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜV SÜD D-Expert

Eyüp Sultan Mh. Mehmet Akif Cad. Zula Sk. No:10F Samandıra, Sancaktepe
34885 İstanbul



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 22/07/2020 / 12:41 Bayi no.: 34-02
Rapor No.: TR34-02-136531 Sayfa: 6 / 7



Kapı, sol ön
Kapı, sol ön > hasarlı



Koltuklar, ön
Koltuk, sol ön > Yakıcı
madde ile zarar görmüş



Çamurluk, sol arka
Çamurluk, sol arka > hasarlı




Kapı, sağ ön
Cam sıyrıcı fitili, dış > hasarlı




Egzoz sistemi
Arka boru > Standart dışı
onarım




Taban
Taban halısı > Yakıcı
madde ile zarar görmüş



Dokümantasyon ve
Ekipmanlar
OBD > Test Sonucu



Dokümantasyon ve
Ekipmanlar
OBD > Test Sonucu



Dokümantasyon ve
Ekipmanlar
OBD > Test Sonucu



Dokümantasyon ve
Ekipmanlar
OBD > Test Sonucu



Elektrik donanımı/Pano
Akü > Test Sonucu



Farlar
Far, sağ > hasarlı



Döşemeler/Kapaklar
Döşemeler/Kapaklar >
hasarlı



Emniyet sistemler/Hava
yastıkları
Sürücü hava yastığı >
deforme olmuş

Tramer Sorgulaması



ARAÇTA 5 ADET TRAMER KAYDI MEVCUT. 01.08.2017 ÇARPMA - 04.08.2017
ÇARPMA 720 TL. 28.10.2019 PARK HAL.ÇARP. 1654 TL. 03.11.2019 ÇARPMA 651
TL. 01.12.2019 ÇARPIŞMA 4764 TL.

Notlar: Sağ üst direk lokal boyalı sol podya sacı işlemli



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜV SÜD D-Expert

Eyüp Sultan Mh. Mehmet Akif Cad. Zula Sk. No:10F Samandıra, Sancaktepe
34885 İstanbul



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 22/07/2020 / 12:41 Bayi no.: 34-02
Rapor No.: TR34-02-136531 Sayfa: 7 / 7

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmış

Araç test sürüşü yapılmamış

- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.

Aracın teslim tarihi ve saati: 23/07/2020 / 16:11

Müşteri Adı/Soyadı:

İmzası: